



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

MEMORIAL DESCRIPTIVO

Execução de Pavimentação em Pedra Poliédricas

OBRA: Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Rua José Antônio Pio

INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO – UTM SAD 69:

- Coordenada inicial – 22J 0323456 7285482
- Coordenada final – 22J 0322686 7285947

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 As obras deverão ser executadas conforme as especificações que seguem, dentro das normas da construção, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante de execução de pavimentação poliédrica.

O calçamento poliédrico se caracteriza por um revestimento flexível de pedras irregulares de basalto, cravadas de topo, por percussão, justaposta, assentadas sobre um colchão de argila, confinado lateralmente por cordões de pedra e rejuntado com pó de pedra com uma granulometria definida.

1.2 Aconselha-se que o executor visite, por sua exclusiva responsabilidade, o local da obra, obtendo para sua própria utilização, informações suplementares para a realização da obra.

1.3 Deverão ser tomados, pela CONTRATADA, todos os cuidados cabíveis quanto à segurança e medicina do trabalho, obedecendo todas as recomendações contidas nas Normas Regulamentadoras.

1.4 Quaisquer serviço executado em desacordo às especificações deste caderno,



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

com os projetos ou com as orientações, deverá ser refeito pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

1.5 Quaisquer dúvida resultante de informações divergentes entre os projetos e as especificações deste caderno deve ser informada à CONTRATANTE.

1.6 Caberá a Contratante após a ordem de serviço encaminhar os projetos para aprovação e liberação do alvará de construção.

1.7 Ao final da obra a contratada deverá requerer a secretaria de obras o termo de conclusão provisório para apresentar junto a Receita Federal do Brasil para requerer a CND – (Certidão Negativa de Débitos relativos à obra).

1.8 Habite-se junto a Prefeitura Municipal e a apresentação da CND, será condicionante para pagamento final da obra, totalizando 10% do valor integral contrato.

1.9 As despesas referentes a cópias e plotagens correrão por conta da Contratada.

1.10 Todos os serviços necessários com equipamento para regularização e compactação do subleito, colchão de argila inclusive o fornecimento da argila, transporte da pedra para execução cordão e pavimento poliédrico, compactação do pavimento, contenção lateral, transporte do pó de pedra ficará por conta da **contratante**, sendo serviços que não compõem a planilha licitada.



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

2. Preparo do Subleito

O subleito deverá, inicialmente, ser escarificado, patrolado e compactado, tomando as formas de perfil transversal, greide e alinhamentos, numa largura prevista de 6,0 metros, partindo de 3,00 metros do eixo da pista existente, previsto em até uma camada de 20 cm de altura.

Onde o subleito não apresenta condições favoráveis à compactação como baixo suporte ou material saturado, o material existente deverá ser retirado e substituído por material selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte.

De acordo com a Especificação de Serviço 07/91 do DER/PR: “A compactação será executada longitudinalmente, iniciando do bordo mais baixo e progredindo no sentido do ponto mais alto da seção transversal, exigindo-se que em cada passada do equipamento seja recoberto, no mínimo, a metade da largura da faixa anteriormente definida” (DER/PR, *Especificações de Serviços Rodoviários*, p. 121). Os equipamentos utilizados são: rolos lisos vibratórios e rolos pneumáticos de pressão regulável, isoladamente ou conjugados.

Conforme o tipo de material, poderá ser utilizado o rolo pé de carneiro vibratório ou estático. Em locais onde não seja possível o acesso destes equipamentos, deverão ser utilizados compactadores portáteis, manuais ou mecânicos.

O perfil transversal do subleito deverá conformar rampas de 4% ($i = 0,04$) para greide (perfil do projeto longitudinal) de até 3%. Para o greide acima de 3% ($i = 0,03$) essa inclinação transversal poderá ser reduzida 3%.

Deverá ser executada superelevação da plataforma da pista em curvas horizontais utilizando-se a taxa máxima de 4% e comprimento fictício de transição antes do início da curva para distribuição da superelevação.



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

3. Cordão de Pedra

Os cordões deverão ser do mesmo material utilizado na pavimentação, com seção aproximadamente retangular, dimensões mínimas de 0,12 m e máxima de 0,15 m no piso, 0,35 m na altura e 0,45 m no comprimento, apresentando superfície plana no piso (tanto quanto possível). Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento, evitando o deslocamento das pedras.

Ao longo de todo o comprimento, nas duas laterais externas do leito da estrada e aos acessos de carreadores conforme detalhamento em projeto será feito cordão de pedra poliédrica, serão assentados no fundo da vala e suas arestas superiores rigorosamente alinhadas, o piso dos cordões deverá ficar cerca de 15 cm acima do subleito preparado e coincidente com a superfície do revestimento.

Serão assentados no fundo da vala lateral e suas arestas superiores rigorosamente alinhadas.

- COLOCAÇÃO DO CORDÃO

Os pisos dos cordões deverão ficar no nível do subleito preparado e coincidente com a superfície do revestimento. De modo geral o material pétreo utilizado no cordão será o mesmo utilizado na pavimentação.

4. Contenção Lateral

Após a colocação dos cordões, será executada a contenção lateral, que consiste na colocação do solo no próprio local formando um triângulo de 0,15 m de altura por 1,00 m de base atrás dos cordões a fim de proteger o mesmo de algum deslocamento transversal. Essa porção de solo deverá ser compactada através de soquetes manuais ou do rolo compactador quando da fase final da compactação da



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

pedra e deverá ser corrigida de modo que após a contenção estar concluída coincida com a superfície do revestimento.

5. Preparo da Base

Concluída a contenção lateral, será executado o colchão. Essa base, de solo argiloso ou outro solo coesivo, que atenda às especificações mínimas para a base de solo estabilizado, depositado sobre o subleito compactado e espalhado manualmente de modo a atingir uma espessura mínima de 0,15 m, coincidente com o topo do cordão.

A conformação do colchão de argila tem a finalidade de corrigir pequenos defeitos do subleito.

6. Assentamento da Pedra Irregular

Sobre o colchão de solo preparado, o encarregado fará o piqueteamento das canchas com o espaçamento de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o “encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal e no caso das curvas a superelevação.

Após, segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre pedras não fique maior que 0,01 m.


As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento.



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

- COLOCAÇÃO DO MATERIAL POLIÉDRO (ANTES DA COMPACTAÇÃO – FIGURA ILUSTRATIVA)



As dimensões da pedra irregular deverão ser:

- A - Seção de topo circunscrito variando de 0,05 m a 0,10 m;
- B - Altura de 0,13 m a 0,17 m;
- C - Consumo médio por metro quadrado de 45 a 55 pedras.

7. Rejunte da Pedra

Depois de concluído o assentamento, é espalhada sobre as pedras uma camada de pó de pedra, com espessura de aproximadamente 0,02 m e com auxílio de vassouras, rodos e vassourões é feita a varredura, possibilitando desse modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

8. Compactação

Logo após a conclusão do rejuntamento das pedras irregulares, o calçamento deverá ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo tendem de porte médio com peso mínimo de 10 t. A rolagem deverá progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

Esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de rolamento, até a completa fixação do calçamento, isto é, não se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressão que venham a surgir durante a compactação, deverá ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior ou menor adição de material no colchão, e em quantidades suficientes à completa correção do defeito verificado.

Para a conclusão da compactação, deverá ser espalhada sobre a superfície de rolamento uma camada de recobrimento complementar em torno de 0,03 m de solo ou pó de pedra para a rolagem final. O material que ficar por excesso será retirado pela ação do tráfego e das chuvas.

Após a rolagem final o pavimento está apto para receber o tráfego.



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

9. Enleivamento

De modo a prever futuras erosões é aconselhável realizar o enleivamento dos bordos (laterais), a largura mínima deverá ser de 1,00 m.

10. Controle

No que tange aos serviços de calçamento de pedras irregulares propriamente dito, exigem-se os seguintes controles:

A - O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensões e seções transversais típicas estabelecidas pelo projeto.

B - Durante todo o período de construção do pavimento e até o seu acabamento definitivo não é permitido a passagem sobre o mesmo de animais e veículos automotores.

C - A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver excessivamente molhado (saturado).

D - Todo material a ser empregado deverá ser previamente aprovado e verificadas as condições de aplicabilidade.

E - O solo utilizado no colchão deverá obedecer a parâmetros como:

Índice de Plasticidade \leq 6

Limite de Liquidez \leq 25

Expansão $<$ 1 %



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

F – Quando for utilizado pó de pedra poderá ser aplicada a seguinte faixa de granulometria:

Peneiras:	8	-	100%
	16	-	65% - 90%
	30	-	40% - 60%
	50	-	25% - 42%
	100	-	15% - 30%
	200	-	10% - 20%

G – O material pétreo utilizado na execução do cordão de pedra e da pavimentação deverá obedecer às seguintes especificações:

Índice de Abrasão Los Angeles < 40%

Ensaio de durabilidade em ciclos com sulfato de sódio, apresentar desgaste 15%

11. RECOMENDAÇÕES

- O pavimento pronto deverá ter a forma de alinhamento, perfil, dimensões e seções transversais típicas estabelecidas conforme projeto aprovado.
- Durante todo período de construção do pavimento e até semiacabamento definitivo não deve ser permitido a passagem, sobre o mesmo de animais e veículos automotores.
- A pavimentação não deve ser executada quando o material do colchão estiver excessivamente molhado (saturado).
- A execução do pavimento poliédrico deve estar integrada as práticas conservacionistas de solo.



Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

12. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Os equipamentos básicos referenciais necessários para a execução dos serviços compreendem as seguintes unidades:
- Trator de esteira de porte médio;
- Escavadeira hidráulica;
- Carregador frontal;
- Motoniveladora;
- Caminhão Basculante;
- Caminhão Pipa;
- Rolo vibratório ou rolo tandem ou estático de 3 rodas, com peso mínimo de 10 toneladas;
- Ferramentas manuais: carrinho, pás, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, cortadeiras, piquetes, nível de pedreiro e linha de nylon.

13. CONTROLE TECNOLÓGICO

Todos os serviços executados terão controle geométrico, espessura, largura e comprimento conforme os projetos executivos e especificações técnicas do memorial descritivo.

Campina da Lagoa, 04 de agosto de 2021.

Tatiana Martins da Silva
Engenheira Civil
CREA-PR 180588/D

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

TIPO DE AÇÃO A SER REALIZADA:

1. () PROJETO DE ABERTURA;
2. () PROJETO DE ADEQUAÇÃO;
3. () PROJETO DE READEQUAÇÃO;
4. (X) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
5. () PROJETO DE MANUTENÇÃO;
6. () PROJETO DE MELHORIAS;

- MUNICÍPIO DE: **CAMPINA DA LAGOA - PR**
- NR/SEAB DE: **CAMPO MOURÃO – PR**
- ESTRADA: **ACESSO VILA RURAL NOVA CAMPINA**
- COMUNIDADE/LOCALIDADE: **Herveira**
- MICROBACIA: **Rio Tricolor**

TRECHO : Rua João Antônio Pio (Distrito Herveira) até lote 08 da Vila Rural Nova Campina

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:

- 1.1. () Estrada adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. () Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. (X) Estrada implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. () Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO – UTM SAD 69:

2.1. Coordenada inicial – **22J 0323456 7285482**

2.2. Coordenada final – **22J 0322686 7285947**

2.3. Comprimento: **900** metros

2.4. Largura atual com 6 metros e final a ser trabalhada com **8** metros, sendo 6 metros com pavimentação poliédrica e 2 metros de enleavamento lateral (01 metro de cada lado).

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

O Trecho apresenta comprimento de 900 metros com revestimento primário e possui largura média de 6 metros. O ponto inicial é o início da Rua José Antônio Pio, da Sede do distrito de Herveira, com saída para comunidade Macagnan. Por esta rua, sempre na mesma direção, entra pela rua lateral da Vila Rural Nova Campina até o lote número 8, finalizando o comprimento do trecho.

De modo geral a estrada encontra-se adequada, no entanto seu leito necessita de obras de regularização e abaulamento, antes de receber a pavimentação poliédrica. Este procedimento é necessário para evitar o acúmulo de água na pista de rolamento e favorecer sua drenagem para as laterais, encaminhando-as sempre que possível para os terraços, caixas de contenção, bueiros ou valas rasas, quando necessárias, na lateral da estrada.

Nas áreas lindeiras do trecho observa-se que do lado esquerdo possuem 480 m ocupados com 03 lotes do distrito, apresentando residências próximas à rua. Possuem ainda outros 380 metros ocupados com lotes da Vila Rural do lado direito da rua. O restante das áreas lindeiras é ocupada com mata nativa (100 m) e lavouras temporárias (760 m). Em alguns pontos das áreas com lavouras o sistema de conservação de solos encontra-se inadequado, necessitando de sua implantação e/ou manutenção. Na área com presença de mato ou pasto nota-se a presença de caixas de contenção d'água assoreadas.

Observa-se que o solo predominante é argiloso, com boa capacidade de infiltração d'água, mas que demanda cuidados de conservação para o adequado controle do escorramento de águas pluviais. Observa-se também a presença de uma rua em declive ao trecho, onde não há sistemas de condução de águas fluviais.

4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

4.1. Ponto Crítico:

Rua Germano Polaski, com declive em direção ao trecho, não possui sistema de controle do escoamento de águas pluviais (Croqui anexo - PC1).

4.2. Proposição de medidas mitigadoras:

Com objetivo de permitir o adequado escoamento de água do leito estradal, realizar a suavização de pequenos taludes, elevação, abaulamento e compactação do leito, assim como a manutenção, construção e ampliação do número de caixas ou terraços, bem como a implantação de galerias ou valas laterais rasas nos locais que inviabilizam a construção de práticas de contenção d'água. Pretende-se assim evitar futuros problemas com erosão na lateral da pista, como formação de sulcos e outros danos que podem causar no calçamento.

O leito estradal deve ser elevado em 0,40 metro, deixando o aterro com 8 metros de largura. O abaulamento transversal do leito deve ter um declive de 3 a 4% a partir do centro para cada lateral da estrada.

Realizar a estabilização da estrada através da compactação do leito antes de iniciar a pavimentação com as pedras irregulares. Sugere-se o uso de rolo vibratório tipo pé de carneiro.

Na rua com influência de água no Ponto Crítico 1, adotar práticas que possibilitem o adequado escoamento das águas provenientes das áreas laterais, seja com implantação de sarjetas e bueiros, seja com implantação de sistema de galerias de águas pluviais.


5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Após a pavimentação poliédrica é necessário a estabilização dos taludes nas margens do leito, pelo que sugerimos o enleivamento das bordas laterais com implantação de práticas vegetativas de contenção dos processos erosivos, como o plantio de grama ou linha de erva cidreira.

6. CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO:

Em anexo

Campina da Lagoa PR, 29 de julho de 2021



Técnico Responsável

Thales Henrique Fernandes de Quadros CFTA:07223852933 CPF nº 072.238.529-33
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Municipal de Campina da Lagoa

Responsável Regional Estradas
Sandro Cesar Albrecht CPF nº 668.299.419-20
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Regional de Campo Mourão

Ciente e de acordo:



Engenheiro Responsável
Tatiana Martins da Silva CREA 180588-D CPF nº 072.818.689-60
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV – FOTOS E CROQUI

TRECHO: Estrada Acesso à Vila Rural Nova Campina - **COMPRIMENTO:** 900 m

Campina da Lagoa – PR 20/07/2021

Observação: segue arquivo no formato KML e filmagem da estrada, os quais compõe o processo.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO




Silvana Martins do Silvo

[Signature]

Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270
Tel.: 41 3250-2100 | <http://www.idrparana.pr.gov.br> |


FOTOS DO TRECHO:



Satiana martins da silva



Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270
Tel.: 41 3250-2100 | <http://www.idrparana.pr.gov.br> |



Satiana Martins dos S^{rs}



Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270
Tel.: 41 3250-2100 | <http://www.idrparana.pr.gov.br> |

ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

Trecho: Pavimentação em Pedras Poliédricas Rurais
Local: Estrada Água da Campina
Município: Campina da Lagoa
Extensão: 0,9 km
ORÇAMENTO DER - 15 - JAN -2021/SEM DES

BDI: 26,52%

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
<hr/>								
1 Serviços preliminares								
821000	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	R\$ 132,99	2,00	R\$ -	R\$ 265,98	26,52%	R\$ 336,52
82000	Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1,5x3m)	m ²	R\$ 530,62	4,50	R\$ -	R\$ 2.387,79	26,52%	R\$ 3.021,03
<hr/>								
2 Pavimentação								
50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m ²	R\$ 2,83	5.670,00	R\$ -	R\$ 16.046,10	26,52%	R\$ 20.301,53
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	R\$ 1,90	5.400,00	R\$ 1,87	R\$ 20.358,00	26,52%	R\$ 25.756,94
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$ 9,84	1.800,00	R\$ 0,98	R\$ 19.476,00	26,52%	R\$ 24.641,04
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m ²	R\$ 21,39	5.400,00	R\$ 1,21	R\$ 122.040,00	26,52%	R\$ 154.405,01
53265	Enchimento com argila	m ²	R\$ 0,92	5.670,00	R\$ 1,40	R\$ 13.154,40	26,52%	R\$ 16.642,95
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	R\$ 0,45	5.670,00	R\$ -	R\$ 2.551,50	26,52%	R\$ 3.228,16
<hr/>								
3 Serviços Complementares								
57510	Contenção Lat. Com solo local	m ²	R\$ 1,53	1.800,00	R\$ -	R\$ 2.754,00	26,52%	R\$ 3.484,36
80000	Enleivamento da contenção lateral	m ²	R\$ 9,45	1.800,00	R\$ -	R\$ 17.010,00	26,52%	R\$ 21.521,05
R\$ 216.043,77							TOTAL	R\$ 273.338,58

Campina da Lagoa, 30 de JULHO de 2021

TATIANA MARTINS DA SILVA
 Engenheira Civil
 CREA-PR 180588/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Campina da Lagoa/ PR

LOCAL DA OBRA: Estrada Água da Campina

OBJETO: Pavimentação em Pedras Poliédricas Rurais

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (MESES)											
		MESES	1		2		3		4		5		
	Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Serviços preliminares	3.357,55	100,00%	3357,55	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Pavimentação	244.975,62	4,17%	10207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%
3	Serviços Complementares	25.005,41	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%
TOTAL		273.338,58	5,34%	14.606,76	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21	4,12%

Campina da Lagoa, 30 de JULHO 2021

Tatiana Martins da Silva
CREA 180588/D
Engenheira Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Campina da Lagoa/ PR

LOCAL DA OBRA: Estrada Água da Campina

OBJETO: Pavimentação em Pedras Poliédricas Rurais

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO													
		MESES	6	7		8		9		10		11		
		Valor do item	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços preliminares	3.357,55	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Pavimentação	244.975,62	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%
3	Serviços Complementares	25.005,41	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%
TOTAL		273.338,58	11.249,21	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21	23,53%	64311,68	10,67%	29164,88	10,67%	29164,88	10,67%

Campina da Lagoa, 30 de JULHO 2021

Tatiana Martins da Silva

CREA 180588/D

Engenheira Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Campina da Lagoa/ PR

LOCAL DA OBRA: Estrada Água da Campina

OBJETO: Pavimentação em Pedras Poliédricas Rurais

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)											
		MESES	12	13		14		15		16		17	
	Valor do item	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços preliminares	3.357,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2	Pavimentação	244.975,62	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32
3	Serviços Complementares	25.005,41	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89
TOTAL		273.338,58	29164,88	10,67%	29164,88	10,67%	29164,88	10,67%	29164,88	10,67%	29164,88	10,67%	29164,88

Campina da Lagoa, 30 de JULHO 2021

Tatiana Martins da Silva

CREA 180588/D

Engenheira Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Campina da Lagoa/ PR

LOCAL DA OBRA: Estrada Água da Campina

OBJETO: Pavimentação em Pedras Poliédricas Rurais

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO												
		MESES	18	19		20		21		22		23	
	Valor do item	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços preeliminares	3.357,55	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
2	Pavimentação	244.975,62	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32	4,17%	10.207,32
3	Serviços Complementares	25.005,41	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89	4,17%	1.041,89
TOTAL		273.338,58	29164,88	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21	4,12%	11.249,21

Campina da Lagoa, 30 de JULHO 2021


Tatiana Martins da Silva
CREA 180588/D
Engenheira Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**MUNICÍPIO:** Campina da Lagoa/ PR**LOCAL DA OBRA:** Estrada Água da Campina**OBJETO:** Pavimentação em Pedras Poliédricas Rurais

CRONOGRAMA FÍSICO (%)						
Item	GRUPO DE SERVIÇO	MESES		24		Acumulado
		Valor do item	%	R\$	%	R\$
1	Serviços preeliminares	3.357,55	0,00%	0	100,00%	3.357,55
2	Pavimentação	244.975,62	4,17%	10.207,32	100,00%	244.975,68
3	Serviços Complementares	25.005,41	4,17%	1.041,89	100,00%	25.005,36
TOTAL		273.338,58	4,12%	11.249,21	100,00%	273.338,59


Campina da Lagoa, 30 de JULHO 2021

Tatiana Martins da Silva
CREA 180588/D
Engenheira Civil

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**SEM ESCALA****ESTRADA ÁGUA DE CAMPINA**

Implantação sem escala

Fonte: Google Earth

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA**Conteúdo da prancha:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA JOSÉ ANTÔNIO PIO
– Croqui de localização

Proprietário:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA
CNPJ Nº.:76.950.070/0001-72Responsável Técnico:*Tatiana Martins da Silva*Tatiana Martins da Silva
Engº Civil CREA-Pr 180588/DEscala:



Indicadas

Data:

FEVEREIRO/2021


Prancha:

Única

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**SEM ESCALA****ESTADO DO PARANÁ**

UTM
Inicial do trecho
J 22 0323456 m
E 7285433 m

UTM
Final do trecho
J 22 0322686 m
E 7285947 m

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA**Conteúdo da prancha:**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA JOSÉ ANTÔNIO PIO****- Localização**Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA
CNPJ Nº.:76.950.070/0001-72

Responsável Técnico:

Tatiana Martins da Silva
Engº Civil CREA-Pr 180588/D

Escala:

Indicadas

Data:

JULHO/2021

Prancha:

Única

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

SEM ESCALA


MUNICÍPIO: Campina da Lagoa

TRECHO: Rua José Antônio Pio

PONTO INICIAL: Final do trecho com pedra poliédrica existente

PONTO FINAL: Inicio do trecho com pedra poliédrica existente

COMPRIMENTO: 900,00 metros




Planta Topográfica Estrada Água da Campina
Sem Escala

UTM
Inicial do trecho
J 22 0323456 m
E 7285482 m



UTM
Final do trecho
J 22 0322686 m
E 7285947 m



SEÇÃO TRANSVERSAL: ESTRADA ÁGUA DA CAMPINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA

Conteúdo da prancha:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA POLIÉDRICA RUA JOSÉ ANTÔNIO PIO

- Croqui de localização
- Seção Transversal

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA
CNPJ Nº.:76.950.070/0001-72

Responsável Técnico:

Tatiana Martins da Silva

Tatiana Martins da Silva
Engº Civil CREA-Pr 180588/D

Escala:

Indicadas

Data:

JULHO/2021

Prancha:

Única